



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕГРАЛ-микро»

628400 Сургут, ул. Григория-Кукуевецкого 13. Тел./факс 8 (3462) 45-71-21 www.i-mikro.ru

ООО «ИНТЕГРАЛ-микро» ИНН 8602168414 / КПП 860201001 ОГРН 1108602002629 р/с 40702810500000010550 «УРАЛТРАНСБАНК»
ОАО г. Екатеринбург БИК 046551767 к/с 30101810200000000767 ИНН 6608001305 / КПП 667101001 ОГРН 1026600001779

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

от 12.04.12г.

на проведение разовых и ремонтных работ

Наименование выполняемых работ	Стоимость (руб.)
ДИАГНОСТИКА	
Вызов специалиста, включая диагностику 1 единицы оборудования (Моск. обл. по коэфф. 1,5)	840
Диагностика каждой дополнительной единицы оборудования	440
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Агрегат герметичный:	
- чистка конденсатора	550
- промывка конденсатора	850
- промывка минимойкой «Karcher»	1 410
Проверка герметичности хладоновой системы:	
холодильный агрегат	640
- моноблок	840
Устранение утечки хладагента и заправка системы (без учета стоимости фреона):	
агрегат герметичный	1 740
- моноблок	2 640
Заправка фреоном	640
Замена агрегата с герметичным компрессором	2 870
Замена герметичного компрессора	3160
Замена компрессора моноблока	4960
Замена электромагнитного вентиля	1980
Замена фильтра-осушителя:	
антикислотного под пайку	1970
антикислотного под гайку	1410
технологического под пайку	2 016
технологического под гайку	1780
Замена вентилятора конденсатора	1 210
Замена вентилятора испарителя	1 160
Замена вентилятора воздухоохладителя	1420
Замена реле давления, включая регулировку:	
под пайку	1 760
под гайку	1 220
Замена уплотнительной резины на х/о	930

Замена реле времени (таймера оттайки)	1 060
Замена термостата	920
Замена датчика температуры	640
Замена элементов управления (автоматов включения, реле, контакторов)	920
Замена ТРВ на гайках	1 420
Замена ТРВ на пайке	1 930
Восстановление электросхем коммутаций токов	от 930
Замена трубки слива конденсата	325
Пайка клапана Шредора	500
Перепрограммирование процессора	920
Установка микропроцессора	640
Ремонт льдогенератора:	
- замена термостата	920
- замена помпы	1 210
- замена компрессора	3 550
- замена таймера	920
- замена соленоида	920
Нормо – час	640
Подключение 1 (единица оборудования)	5-7%

Стоимость указана ориентировочная, окончательная цена может изменяться в зависимости от сложности доступа к оборудованию.

Директор :
Тел/факс :8 (3462) 45-71-21 , 53-32-57
Эл.почта : i-mikro@rambler.ru



Кобзарь.А.А